# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

**Data: 05-07-2025**

**Echipa de evaluare: AO "Fiecare contribuie pentru schimbare", Monitor de accesibilitate**

**Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: wendywilliams067@gmail.com, +37360578368**

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| **Localitate, raion:** | Ustia (Dubasari) | |
| **Adresa, strada, nr.:** | - | |
| **Instituția:** | BESV - 37/23 (Gimnaziu) | |
| **Tipul instituției:** | Instituție educațională | |
| **Latitudinea:**<br>**Longitudinea:** | 47.254381 ,<br>29.126505 | |
| **Căi de acces către clădire** | | |
| | Tip înveliș: | Asfalt |
| | Drumurile/Căile de acces sunt: | Denivelate |
| | Trotuare: | Nu |
| | Poartă intrare: | Da, are lățimea: 475 cm |
| | Prag poartă: | Nu |
| | Borduri: | Da, 1 borduri , înălțimea:6 cm |
| | Scări/Trepte: | Nu |
| | Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu |
| | Nivel: | Înclinat în coborâș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

| | | |
|---|---|---|
| **Loc de parcare** | | |
| | Parcare obișnuită: | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcarea |
| | Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|




**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

| | |
|---|---|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Nu |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu |
| La intrare sunt trepte: | Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu |
| Ușa se deschide în interior sau exterior: | Exterior |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de întrare în clădire: | 231 cm |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului): | 15 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10 |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces: | Da |
| Lungimea rampei: | 76 cm |
| Lățimea rampei: | 98 cm |
| Rampa este din: | Beton |
| Rampa este de tip: | Fixă |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă): | Da |
| Sunt bare de suport: | Nu |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm) | Nu |
| Bariere/obstacole | Nu |




**Fig. V.32.b** Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire




**Fig. V.31.a** Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| **Uși** | | |
| | Există o singură intrare comună: | Da |
| | Există o intrare/ieșire de rezervă? | Da |
| | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative: | Nu |
| | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată: | Nu |
| | Dimensiuni ușă de intrare: | Dublă: 88 cm + 91 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| | Prag ușă de intrare: | Prag exterior și interior cu înălțimile: 4 + 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| | Uși în interior: | Lățimea: 150 cm |
| | Praguri de la ușile de interior: | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| | Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual<br>  <br>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate | |
| **Coridoare** | | |
| | Coridoare: | Da |
| | Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Da |
| | Trepte: | Da , 1 trepte , înălțimea:14 cm |
| | Dacă sunt trepte, este o rampă interioară: | Nu |
| | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| | Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă: | Da |
| | Suprafață alunecoasă: | Nu |
| | Bariere/obstacole: | Nu |
| | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: | Da |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| |  <br>Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/ | |
| **Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)** | Este la nivel de: | Parter |
| | Trepte: | Nu |
| | Bariere/obstacole: | Nu |
| | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da |
| | Spațiul interior este suficient iluminat: | Da |
| | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| |  | |
| **Grup sanitar** | | |
| | Grup sanitar în exterior: | - |
| | Grup sanitar în interior: | - |
| |  <br>Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A |  <br>Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B |

**Galerie - Căi de acces către clădire**

**Galerie - Intrare în clădire**

**Galerie - Uși**

**Galerie - Coridoare**

**Galerie - Sala de prestare a seviciului**

**Galerie - Grup sanitar**