# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

**Data: 31-05-2025**

**Echipa de evaluare: Natalia Negura, Monitor de accesibilitate**

**Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: nnegura92@gmail.com, 069928600**

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| **Localitate, raion:** | Novaia nicolaevca (Ungheni) | |
| **Adresa, strada, nr.:** | - | |
| **Instituția:** | BESV 35/48 casa de locuit Covali Ion | |
| **Tipul instituției:** | Întreprindere comercială | |
| **Latitudinea:**<br>**Longitudinea:** | 47.242912 ,<br>27.872213 | |
| **Căi de acces către clădire** | | |
| | Tip înveliș: | pîmânt deteriorat cu buruian |
| | Drumurile/Căile de acces sunt: | Deteriorate |
| | Trotuare: | Nu |
| | Poartă intrare: | Da, are lățimea: 150 cm |
| | Prag poartă: | Nu |
| | Borduri: | Nu |
| | Scări/Trepte: | Nu |
| | Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu |
| | Nivel: | Orizontal |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

| | | |
|---|---|---|
| **Loc de parcare** | | |
| | Parcare obișnuită: | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcarea |
| | Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|




**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

**Intrare în clădire**

Intrarea în clădire este la nivelul solului: -




**Fig. V.32.b** Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire




**Fig. V.31.a** Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

**Uși**

Există o singură intrare comună: -

Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate

**Coridoare**

Coridoare: Da

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| |  <br>Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/ | |
| **Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)** | Este la nivel de: | - |
| |  | |
| **Grup sanitar** | | |
| | Grup sanitar în exterior: | Da |
| | Grup sanitar în interior: | Nu |
| |  <br>Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A |  <br>Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B |

**Galerie - Căi de acces către clădire**